

case	gebeurtenis
2017-8	vrijkomen vloeibare brandbare stof bij openen leidingsysteem NoD: gebruikte SOP afwijkend van global standard
2017-02	vrijkomen gevaarlijke stof na openen flens; blootstelling aan nevel en damp NoD: operator was bevoegd maar niet bekend met installatie; procedure niet gebruikt en onduidelijk
2017-06	stofexplosie en verbranding tbv handmatig doseren van poeder NoD: nieuwe werkwijze, geen TRA
2017-08	vrijkomen giftige stof NoD: medewerkers gaan op onderzoek zonder de juiste PBM's
2017-10	zeer langdurige emissie van het afgassysteem tgv openstaande afsluiter NoD: geen gebruik sleutelsysteem (interlock); afsluiter was al lang overbodig; hardware en procedures niet aangepast.
2017-13	vrijkomen gevaarlijke stof tgv corrosie onder isolatie NoD: probleem al maanden bekend; niet tijdig verholpen
2017-15	explosie waarbij gevaarlijke stof vrijkomt NoD: geen zicht op proces doordat meters buiten gebruik zijn en tegelijkertijd in onderhoud
2018-05	blootstelling aan gevaarlijke stof tgv scheurtje wartel NoD: ondanks geconstateerde zware corrosie geen onderhoud uitgevoerd
2018-06	vrijkomen grote hoeveelheid gevaarlijke stof tgv openstaande afsluiter NoD: geen gebruik werkinstructie; geen correcte wachtoverdracht
2018-07	explosie en brand tijdens verladen NoD: geen oorzaak gevonden
2018-08	blootstelling aan heet vloeibaar product na foutief onstoppen vulpijp NoD: geen TRA; betreden besloten ruimte
2021-05	Vrijkomen en blootstelling gevaarlijke stof na openen afsluiter bij hoge druk en temperatuur NoD: TK niet volgens voorschrift jaarlijks uitgebouwd, gedemonteerd en geassembleerd
2021-07	Emissie van gevaarlijke stoffen na opstart NoD: gebruik incomplete verkorte procedure die belangrijke stap mist
2021-08	vrijkomen en ontbranden gevaarlijke stoffen door barsten pijp na opstart NoD: plaatsen bypasses waardoor beveiligingen overbrugd worden
2021-09	Operator komt bij werkzaamheden in contact met gevaarlijke stof en wordt later meerdere keren onwel NoD: niet melden blootstelling aan gevaarlijke stof
2022-01	Emissie gevaarlijke stof tgv overstroming vat na opstart NoD: materieel niet tijdig opgeruimd uit tankput
2022-06	Gevaarlijke stof komt vrij uit loszittende flensverbinding en treft operator die onwel wordt NoD: geen PBM's gedragen ondanks voorschrift; geen toezicht
2022-07	tankauto loopt leeg tgv lekkage pakking; gevolg blootstelling aan ZZS stof NoD: druk tankauto te hoog; verzuimd kabel aan te brengen om afsluiter op afstand te openen
2022-08	explosie na gaslekkage tgv haperende vlinderklep NoD: tgv tijdsdruk werkzaamheden niet gestopt na alarm explosiometer; incomplete LOTOTO
2023-03	Vrijkomen gevaarlijke stof tgv lekkage pomp NoD: levensduur pomp overschreden; stoppen preventieve trillingsmeting
2023-13	Onnodig langdurige emissie van gevaarlijke stoffen tgv procesverstoring NoD: eigen procedure niet gevolgd